Привод коллекторного двигателя BMD-220

ПАСПОРТ

BMD.220.000.∏C

ЗАКАЗАТЬ: ВМD-220 блок управления


1. Назначение устройства


Привод коллекторного двигателя BMD-220 (далее «привод») предназначен для управления коллекторными двигателями постоянного тока с напряжением питания $24B^*$ мощностью до 300Bт. BMD-220 позволяет регулировать скорость, изменять направление вращения вала двигателя, осуществлять плавный пуск и остановку.

2. Технические характеристики


| Напряжение питания двигателя 24B Максимальный ток двигателя 12A Ток срабатывания защиты при перегрузке 16A Ток срабатывания защиты при коротком замыкании 30A Максимальное напряжение на двигателе 0.98 Uпит двигателя Минимальное ненулевое напряжение на двигателя 0.05 Uпит двигателя Минимальное ускорение и торможение (3 Uпит двигателя) В/сек Регулятор скорости Потенциометр с полным сопротивлением 1кОм Габаритные размеры 310x130x264 мм Вес 3кг Условия эксплуатации блока: -20+50°C Относительная влажиесть возлука По 90% без конденсата | Рабочее напряжение питания блока | АС 176~264В, 50Гц |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ток срабатывания защиты при перегрузке 16A Ток срабатывания защиты при коротком замыкании 30A Максимальное напряжение на двигателе 0.98 · Uпит двигателя Минимальное ненулевое напряжение на двигателе 0.05 · Uпит двигателя Минимальное ускорение и торможение (\$\frac{1}{8}\$ Uпит двигателя) В/сек Максимальное ускорение и торможение (3 · Uпит двигателя) В/сек Регулятор скорости Потенциометр с полным сопротивлением 1кОм Габаритные размеры 310x130x264 мм Вес 3кг Условия эксплуатации блока: -20+50°C | Напряжение питания двигателя | 24B |
| перегрузке 30A Ток срабатывания защиты при коротком замыкании 30A Максимальное напряжение на двигателе 0.98 · Uпит двигателя Минимальное ненулевое напряжение на двигателе 0.05 · Uпит двигателя Минимальное ускорение и торможение (⅓ · Uпит двигателя) В/сек Максимальное ускорение и торможение (⅓ · Uпит двигателя) В/сек Регулятор скорости Потенциометр с полным сопротивлением 1кОм Габаритные размеры 310x130x264 мм Вес 3кг Условия эксплуатации блока: -20+50°C | Максимальный ток двигателя | 12A |
| Ток срабатывания защиты при коротком замыкании 30A Максимальное напряжение на двигателе 0.98 · Uпит двигателя Минимальное ненулевое напряжение на двигателе 0.05 · Uпит двигателя Минимальное ускорение и торможение (1/8 · Uпит двигателя) В/сек Максимальное ускорение и торможение (3 · Uпит двигателя) В/сек Регулятор скорости Потенциометр с полным сопротивлением 1кОм Габаритные размеры 310x130x264 мм Вес 3кг Условия эксплуатации блока: -20+50°C | Ток срабатывания защиты при | 16A |
| замыкании 0.98 · Uпит двигателя Минимальное ненулевое напряжение на двигателе 0.05 · Uпит двигателя Минимальное ускорение и торможение (1/8 · Uпит двигателя) В/сек Максимальное ускорение и торможение (3 · Uпит двигателя) В/сек Регулятор скорости Потенциометр с полным сопротивлением 1кОм Габаритные размеры 310x130x264 мм Вес 3кг Условия эксплуатации блока: Температура окр. среды -20+50°C | перегрузке | |
| Максимальное напряжение на двигателе 0.98 · Uпит двигателя Минимальное ненулевое напряжение на двигателе 0.05 · Uпит двигателя Минимальное ускорение и торможение (1/8 · Uпит двигателя) В/сек Максимальное ускорение и торможение (3 · Uпит двигателя) В/сек Регулятор скорости Потенциометр с полным сопротивлением 1кОм Габаритные размеры 310x130x264 мм Вес 3кг Условия эксплуатации блока: Температура окр. среды -20+50°C | Ток срабатывания защиты при коротком | 30A |
| Минимальное ненулевое напряжение на двигателе 0.05 · Uпит двигателя Минимальное ускорение и торможение (1/8 · Uпит двигателя) В/сек Максимальное ускорение и торможение (3 · Uпит двигателя) В/сек Регулятор скорости Потенциометр с полным сопротивлением 1кОм Габаритные размеры 310x130x264 мм Вес 3кг Условия эксплуатации блока: Температура окр. среды -20+50°C | замыкании | |
| двигателе (1/8) Uпит двигателя) В/сек Максимальное ускорение и торможение (3· Uпит двигателя) В/сек Регулятор скорости Потенциометр с полным сопротивлением 1кОм Габаритные размеры 310x130x264 мм Вес 3кг Условия эксплуатации блока: Температура окр. среды -20+50°C | Максимальное напряжение на двигателе | 0.98. Uпит двигателя |
| Минимальное ускорение и торможение (1/8 Uпит двигателя) В/сек Максимальное ускорение и торможение (3·Uпит двигателя) В/сек Регулятор скорости Потенциометр с полным сопротивлением 1кОм Габаритные размеры 310x130x264 мм Вес 3кг Условия эксплуатации блока: Температура окр. среды -20+50°C | Минимальное ненулевое напряжение на | 0.05. Uпит двигателя |
| Максимальное ускорение и торможение (3·Uпит двигателя) В/сек Регулятор скорости Потенциометр с полным сопротивлением 1кОм Габаритные размеры 310x130x264 мм Вес 3кг Условия эксплуатации блока: Температура окр. среды -20+50°C | двигателе | |
| Регулятор скорости Потенциометр с полным сопротивлением 1кОм Габаритные размеры 310x130x264 мм Вес 3кг Условия эксплуатации блока: Температура окр. среды -20+50°C | Минимальное ускорение и торможение | $(\frac{1}{8}$ Uпит двигателя) В/сек |
| 1кОм Габаритные размеры 310х130х264 мм Вес 3кг Условия эксплуатации блока: Температура окр. среды -20+50°C | Максимальное ускорение и торможение | (3-Ипит двигателя) В/сек |
| Габаритные размеры 310x130x264 мм Вес 3кг Условия эксплуатации блока: Температура окр. среды -20+50°C | Регулятор скорости | Потенциометр с полным сопротивлением |
| Вес 3кг Условия эксплуатации блока: Температура окр. среды -20+50°C | | 1кОм |
| Условия эксплуатации блока: Температура окр. среды -20+50°C | Габаритные размеры | 310х130х264 мм |
| Температура окр. среды -20+50°C | Bec | 3кг |
| | Условия эксплуатации блока: | |
| Относительная влажность возлука По 90% без конленсата | Температура окр. среды | -20+50°C |
| Zi 90%, Ocs kondencara | Относительная влажность воздуха | До 90%, без конденсата |

3. Габаритные размеры привода





^{*}по заказу клиента привод может быть исполнен для работы с двигателем постоянного тока с напряжением питания 12В и номинальным током не более 12А.



На передней панели располагаются элементы управления и индикации:

- «Питание блока» ключ подачи напряжения 220В на блок (поворот по часовой стрелке питание выключено; поворот против часовой стрелки питание включено):
- « \sim 220В» световой индикатор зеленого цвета, показывающий, что блок включен:
 - «Старт/Стоп» кнопка запуска и остановки двигателя;
- «Скорость» потенциометр регулировки скорости: вращение по часовой стрелке увеличение скорости;
 - «Направление» переключатель направления вращения вала двигателя;

Подключение привода к сети переменного тока осуществляется при помощи сетевого кабеля. Подключение двигателя осуществляется при помощи кабеля с клеммной колодкой. Оба кабеля выведены с боковой панели блока и имеют длину 1.9м.

Для безопасности работы на приводе предусмотрен замок: при поданном напряжении питания дверца блока должна быть закрыта!

5. Принцип работы

Привод BMD-220 выполнен в виде металлического короба, в котором размещены импульсный источник питания и блок управления коллекторными двигателями постоянного тока, а также элементы управления и индикации.

Регулирование скорости и направления вращения двигателя осуществляется изменением величины и полярности питающего напряжения на двигателе. Это изменение обеспечивается включением двигателя в мостовую схему на транзисторных ключах, управляемых по методу ШИМ.

ШИМ-генератор выполнен на микроконтроллере, который также обрабатывает значения сигналов на управляющих входах и регуляторах, контролирует скорость, ускорение и торможение по встроенной программе.

ЗАКАЗАТЬ: BMD-220 блок управления

6. Эксплуатация блока

Внимание: Запрещается присоединять двигатель к приводу или отсоединять от него при поданном на привод напряжении питания.

Монтаж осуществляется в следующем порядке:

- 1. Выполнить соединение устройства с двигателем.
- 2. Настроить необходимую величину разгона и торможения с помощью потенциометров "ACCEL" и "BRAKE", которые находятся внутри устройства (крайнее положение по часовой стрелке максимальное ускорение и торможение; крайнее положение против часовой стрелки минимальное ускорение и торможение).
- 3. Закрыть дверцу привода на ключ.
- 4. Включить привод в сеть.
- 5. Подать напряжение на привод при помощи ключа питания. Загорится индикатор питания «~220В».
- 6. Запустить двигатель нажатием кнопки «СТАРТ/СТОП».
- 7. Установить переключателем «Направление» нужное направление вращения.
- 8. Отрегулировать скорость вращения потенциометром «Скорость».
- 9. По окончании работы остановить двигатель повторным нажатием кнопки «СТАРТ/СТОП».
- 10. Обесточить привод ключом подачи питания. Световой индикатор «~220В» погаснет.

7. Комплектность

| Привод коллекторного двигателя BMD-220 | 1шт |
|----------------------------------------|-----|
| Паспорт ВМD.220.000.ПС | 1шт |
| | |
| Дата продажи: | |
| Заводской номер: | |
| | |