


Порядок чередования управляющих импульсов



U_1, U_2 - импульсы напряжения на фазах;
 t - время;

Схема соединения обмоток двигателя ДШР
46-0,0025-1,8УХЛ4

